Prácticas de Fiabilidad

Práctica 1:

Objetivo:

En esta práctica se van a analizar una serie de muestras de duración de procesos para ver si corresponden a procesos con Tasa de Fallos (Hazard Rate) creciente, decreciente o constante.

El programa Statgraphics no proporciona la tasa de fallo, sino la Tasa de Fallo Acumulada (Cumulative Hazard Function). La tasa de fallos acumulada es la integral de la tasa de fallos:

$$H(t) = \int_{0}^{t} h(x)dx$$

Datos:

Los datos que se van a analizar se encuentran en el fichero *practica 1 fiabilidad.sf*. El fichero contiene 14 muestras denominadas V0 hasta V13.

Qué hay que hacer:


- Se abre el fichero *practica 1 fiabilidad.sf*.
- Se va a:

DESCRIBE LIFE DATA LIFE TABLES (times)


- En Data ponemos el nombre de la variable que queremos analizar. En la práctica se empezará con V0 y se continuará con todas las variables del fichero.
- El ordenador proporciona:

Función de Supervivencia Tasa de Fallos Acumulada.


- Vamos a interpretar estos datos:
 - o Cuando la tasa de fallos es constante (Constant Failure Rate CFR), la tasa de fallos acumulada es lineal tal como muestra el gráfico adjunto.




 Cuando la Tasa de Fallos es decreciente, la Tasa de Fallos Acumulada crece más despacio que la recta y se aprecia una curva cóncava. El gráfico adjunto muestra una curva DFR (Decreasing Failure Rate)



• Cuando la Tasa de Fallos es creciente, la Tasa de Fallos Acumulada crece más rápido que la recta y se aprecia una curva convexa. El gráfico adjunto muestra una curva IFR (Increasing Failure Rate)



• La curva de la bañera presentará por tanto una zona inicial cóncava, seguida una parte lineal y finalizará con una convexa.



La práctica consiste en averiguar el tipo de datos (CFR, IFR o DFR) que son cada una de las 13 variables contenidas en el fichero.

Ejercicio a Entregar:

Dibujar la Tasa de Fallos Acumulada de cada variable (esquemáticamente) e indicar a que tipo de tasa de fallos corresponde.